ANALISIS RISIKO KECELAKAAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG TPQ 2 LANTAI MENGGUNAKAN METODE BOWTIE

ANALYSIS OF WORK ACCIDENT RISK IN TPQ 2 FLOOR BUILDING PROJECT USING THE BOWTIE METHOD

Ananda Irawan*, Avisha Gita Prafitasiwi

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik-Indonesia *Email: Anandairawan78@gmail.com

Artikel histori:

Diterima xxx Diterima dalam revisi xxx Diterima xxx Online xxx

ABSTRAK: Risiko merupakan kemungkinan dampak kerugian yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada proyek konstruksi. Data yang didapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko kecelakaan kerja yang paling sering terjadi dimulai dengan penilaian risiko yang nantinya akan mendapat matriks analisa risiko. Proses pengambilan sampling dibagi menjadi 2 yaitu menggunakan sampling purposive dan snowball untuk memperoleh variabel risiko yang relevan dari kuisioner pendahuluan yang dibagikan kepada expertise. Metode yang dipakai untuk mengidentifikasi sumber terjadinya kecelakaan kerja yaitu menggunakan Metode Bowtie. Hasil dari penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui risiko kecelakaan kerja yang paling dominan yaitu, pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding dengan bahaya penggunaan peralatan pemotong (gerinda) dan potensi risiko pekerja menghirup debu keramik. Penyebab risiko kecelakaan kerja yang paling sering terjadi berdasarkan metode yang digunakan yaitu bowtie adalah pekerja tidak memakai masker pada saat pemotongan keramik. Respon risiko berupa penyediaan APD yang dibutuhkan pekerja, serta menerapkan atau memberlakukan kepada setiap pekerja wajib menggunakan APD saat melaksanakan pekerjaan.

Kata kunci: Analisa Risiko Kecelakaan Kerja; Probability; Impact; Matriks; Bowtie; Pekerja Mengirup Debu Keramik.

ABSTRACT: Risk is a losses that can arise from certain sources of danger that occur during construction project. The data obtained to identify the most frequently occurring work accident risks begins with a risk assessment which will then provide a risk analysis matrix. The sampling process is divided into 2, namely using purposive sampling and snowball sampling to obtain relevant risk variables from a preliminary questionnaire distributed to expertise. The method used to identify the source of work accidents is using the Bowtie Method. The results of this final research project are to determine the most dominant risk of work accidents, namely, the work of installing floor and wall tiles with the dangers of using cutting equipment (grinders) and the potential risk of workers inhaling ceramic dust. The cause of the risk of work accidents that most often occurs based on the method used, namely bowtie, is that workers do not wear masks when cutting ceramics. The response to the risk of work accidents that most often occurs is that companies are obliged to provide the PPE that workers need, and implement or impose on every worker the obligation to use PPE when carrying out work.

Keywords: Work Accident Risk Analysis; Probability; Impact; Matrix; Bowtie; Workers Inhaling Ceramic Dust.

1. PENDAHULUAN

Banyaknya pembangunan di Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk penunjang masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan atau bekerja.

Pembangunan proyek gedung bertingkat memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi Kecelakaan kerja di Indonesia saat ini sering terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi maupun penerapan K3 dalam bekerja kurang maksimal baik dari perorangan maupun badan. Manajemen risiko adalah upaya pencegahan terjadinya suatu kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan maupun perseorangan.

Bow Tie Analysis (BTA) merupakan sebuah teknik dengan diagram dasi kupu-kupu yang menggambarkan peristiwa risiko yang dihadapi, secara sederhana. Layaknya dasi kupu-kupu, diagram BTA terbagi menjadi du sisi. Sisi kiri mengambarkan manajemen risiko yang bersifat proaktif, sedangkan sisi kanan menggambarkan manajemen risiko yang bersifat protektif (Antonius Aliyojo, 2021)

Analisisa risiko dengan metode BTA ini dapat mengidentifikasi sumber penyebab risiko kecelakaan kerja yang kemungkinan dapat terjadi selama pelaksanaan pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai guna menghindari dampak risiko berupa kerugian yang cukup banyak sehingga akan memperlambat pelaksanaan proyek. Penelitian ini dilakukan sebab belum banyak penelitian yang membahas risiko pada Gedung TPQ sehingga penelitian ini perlu dilakukann.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Konsep Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa risiko kecelakaan kerja pada proyek Pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai GKA Gresik. Penelitian ini dilaksanakan dengan instrumen berbentuk survei dengan cara meminta memasukan persepsi dari pengalaman responden terkait faktor risiko yang dapat berdampak pada proyek dan bentuk respon yang akan dilaksanakan untuk melakukan pencegahan terkait risiko yang akan terjadi

2.2. Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini yang masuk dalam rancangan penelitian yakni variabel penelitian dan populasi serta sampel penelitian.

Variabel yang didapatkan adalah dari jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai, sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang ada di dalam Rencana Aggaran Biaya pada proyek. Variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.1.

Populasi penelitian ini adalah seluruh staff perusahaan kontraktor di CV. Shafira Tata Graha.

Sampel penelitian adalah Staff CV. Shafira Tata Graha yang memahami proses manajemen risiko. Adapun teknik pengambilan sampel tersebut adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*.

2.3 Data Penelitian

Data primer pada penelitian ini adalah hasil dari proses identifikasi bahaya yang sesuai dengan risiko teknis dari proses wawancara dan pembagian kuisioner dengan beberapa pegawai/karyawan CV. Shafira Tata Graha yang ada dalam pekerjaan tersebut sebagai responden penelitian.

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang didapat dari proyek seperti data umum proyek.

2.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dibuat secara sistematis sesuai tahapan yang benar dengan tujuan penelitian sebagai berikut.

2.4.1 Studi Literatur

Pada proses ini dilakukan identifikasi terkait variabel penelitian serta mengumpulkan referensi teori-teori yang terkait.


2.4.2 Penyusunan Kuisioner

Pada penelitian ini pengumpulan data primer dalah menggunakan kuisioner. Alat yang dijadikan pengukuran adalah variabel-variabel risiko, variabel ini dijadikan sebuah pertanyaan dan diajukan kepada responden.

Skala pengukuran penyusunan kuisioner penelitian memakai skala numerik yakni skala likert 1-5 yang berguna untuk mengukur persepsi responden. Berikut ini adalah nilai untuk masingmasing persepsi:

- 1. Nilai persepsi sangat tidak setuju
- 2. Nilai persepsi tidak setuju
- 3. Nilai persepsi tidak pasti/netral
- 4. Nilai persepsi setuju
- 5. Nilai persepsi sangat setuju

Tabel 2.1 Skala pengukuran variabel penelitian



Sumber: (Kesuma et al., 2022)

2.5.1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi variabel-variabel bahaya dan risiko (Prafitasiwi et al., 2023). Alasan mengapa survei pendahuluan ini perlu dilakukan adalah karena sebagian dari variabel-variabel pengukur

bahaya dan risiko digunakan bukan pada proyek gedung, khususnya gedung TPQ.

Metode wawancara yang digunakan adalah structured interview. Metode ini menggunakan kuisioner menggunakan skala Likert yang berguna untuk alat wawancara survei pendahuluan. Kuisioner yang dipakai untuk alat berisi variabelvariabel yang diperoleh dari literatur review yang telah dilaksanakan sebelumnya.

2.5.2 Survei Utama

Survei utama dilakukan setelah variabelvariabel pengukuran didapatkan, untuk mendapatkan bagaimana perilaku penghuni gedung TPQ yang kemudian akan menjadi dasar dalam pengolahan data. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat yang dipakai dalam penelitian ini yakni kuisioner. total keseluruhan calon responden adalah total dari jumlah staff CV. Shafira Tata Graha yang memahami proses manajemen risiko.

2.5.3 Analisa Risiko

Analisa risiko menggunakan metode kualitatif dengan matrik risiko yaitu melakukan Analisa terhadap risiko dengan cara membandingkan terhadap suatu uraian dari parameter (*probability* dan *impact*) yang menggambarkan tingkat dari kemungkinan dan keparahan suatu kejadian. Tabel 2.2 merupakan tabel nilai Tingkat kemungkinan, tabel 2.3 merupakan tabel nilai Tingkat keparahan dan tabel 2.4 merupakan tabel matrik penilaian risiko.

Tabel 2.2 Nilai Tingkat kemungkinan

No	Skala Penihijan	Deskripsi
1	Hampir Tidak Pernah (Very Low)	Sangut jarang terjadi dan hampir tidak pemah terjadi dalam 5 tahun terakhir
2	Jamesg Terjadi (Low)	Pernah terjadi dalam kurun waktu I tahun terakhir
3	Terkadang Terjadi (Moderate)	Terjadi beherapa kali dalam kurus waktu setahun terakhir, namun tidak lehih dari 5.
4	Sering Terjadi (High)	Hampir setiap minggu atau febih dari satu kali dalam sebulan
5	Sangat Sering Terjadi (Very High)	Hampir setiap hari terjadi atau lebih dari satu kuli dalam seminggu

Sumber: (Kesuma et al., 2022)

Tabel 2.3 Nilai tingkat keparahan

No	Skata Penilaian	Deskripsi
1	Sungat Kecil (Very Low)	Tanpa kecelakaan manusia dan kerugian materi
2	Kecil (Low)	Bantuan kecelakaan awal, kerugian materi yang medium.
3	Menengsh (Moderate)	Dihanskun penunganan secara medis, kerugian materi yang cukup tinggi.
4	Besar (High)	Kecelakam yang berat, kehilungan kemampuan operasi/produksi, kerugian materi yang tinggi
5	Sangat Bose (Fery High)	Bahaya radiasi dengan efak penyebaran yang luas/dampak sangat luas. Terhentinya seluruh kegiatan, kerugian yang sangat besar.

Sumber: (Kesuma et al., 2022)

Tabel 2.4 Matriks Analisa Risiko

Probability	Impact										
Permitted.	Insignificant (1)	Minor (2)	Moderate (3)	Major (4)	Extreme (5)						
Almost Certain (5)	Medium (5x1)	High (5x2)	High (5x3)								
Likely (4)	Liney (4KL)	Medium (4x2)	High (4x3)	High (4x4)	86min -1493)						
Possible (3)	(ht)	Medium (3x2)	Medium (3x3)	High: (3)(4)	High (3x5)						
Unlikely (2)	(2xl)	Low (2s2)	Modium (2x3)	Medium (2x4)	High (2x5)						
Rare(1)	Low (Tal)	Low (1x2)	Low (1x3)	(Is4)	Medium (1x5)						

Sumber: (Ramli, 2011)

Keterangan:

Low : Tidak ada kecelakaan kerja dan kerugian materi sama sekali

Medium: kecelakaan kerja ringan, kerugian materi cukup tinggi

High: Kecelakaan berat hingga kehilangan kemampuan produksi, kerugian materi tinggi

Very High: Kecelakaan kerja sangat berat dengan efek penyebaran yang sangat luas, kerugian materi sangat tinggi

Guna mengukur peringkat risiko sesuai probabilitas dan dampak maka memakai rumus dibawah ini :

$$Risk = PI \times II....(1)$$

Dimana:

Risk : Peringkat risiko

PI : Probability Index

II : Impact Index

Probability Index menggunakan rumus dengan persamaan dibawah:

$$PI = \frac{\sum_{i=0}^{5} ai.xi}{5 \sum_{i=0}^{5} xi} x 100\%$$
(2)

Impact Index menggunakan rumus pada persamaan dibawah:

$$II = \frac{\sum_{i=0}^{5} ai.xi}{5 \sum_{i=0}^{5} xi} x100\% \qquad(3)$$

Dimana:

A = Konstanta penilaian (1 s/d 5)

Xi = Probabilitas responden

I = 0,1,2,3,4,...n

Klasifikasi skala penilaian keparahan risiko menurut Al-Hammad (Al-Hammad et al, 2008) adalah:

- 1. Extreme Ineffective = 0% <II \le 100%
- 2. Ineffective = $20\% < II \le 100\%$
- 3. Moderately Effective = 40%<II \u2206660%
- 4. Very Effective = 60%<II \leq 80%
- 5. Extremely Effective = 80%<II\le 100%

2.5.4 Tahapan Analisa Risiko dengan Metode

Berikut adalah tahapan menggunakan Metode BTA .

- Identifikasi bahaya (Hazard) dan peristiwa puncak (Top Event)
 Identifikasi bahaya serta peristiwa puncak dari setiap variabel yang relevan dan sudah ditentukan untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan, umumnya peristiwa puncak dapat di formulasikan ketika sudah mendapatkan data terkait identifikasi bahaya.
- 2. Identifikasi penyebab (*Treats*)
 Penentuan penyebab harus bersifat spesifik dan konkrit agar dapat menentukan kontrol yang tepat untuk menangani penyebab tersebut.
- 3. Idenfifikasi Konsekuensi (*Consequences*)
 Konsekuensi adalah dampak negative dari peristiwa puncak, penentuan konsekuensi harus bersifat spesifik.
- 4. Kontrol dan Penyelesaian (Control and Recovery Barrier)
 Kontrol dibagi menjadi 2 yaitu disisi kiri adalah kontrol pencegahan dan sisi kanan adalah kontrol mitigasi. Fungsi kontrol pencegahan adalah untuk menahan agar penyebab tidak terjadi serta fungsi mitigasi adalah meminimalisir dampak yang diterima.
- 5. Faktor Eskalasi serta Penghalang Faktor Eskalasi

Faktor eskalasi adalah upaya apabila penyebab dan konsekuensi yang diterima tidak dapat di kontrol. Sama halnya dengan kontrol namun faktor eskalasi berguna mengetahui lebih dalam dan memberikan upaya pencegahan terkait penyebab atau konsekuensi yang telah diterima.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Responden

3.1.1 Responden Survei Pendahuluan

Responden survei pendahuluan adalah 3 orang ekspertis yang faham dan berpengalaman pada proyek tentang bangunan bertingkat.

3.1.2 Responden Survei Utama

Responden survei utama adalah beberapa staff kontraktor dari CV Shafira Tata Graha yang berkecimpung atau terlibat pada proyek yang sedang berlangsung sebanyak 6 orang.

3.2 Identifikasi Risiko Kecelakaan

Identifikasi risiko kecelakaan kerja pada Proyek Gedung TPQ 2 Lantai dengan melaksanakan beberapa tahap yaitu :

1. Survei lokasi dan wawancara dilokasi

- Bertujuan untuk mendapatkan item pekerjaan (WBS) serta mengidentifikasi faktor potensi risiko yang mungkin dapat terjadi.
- Menentukan potensi bahaya
 Proses ini dilaksanakan guna melihat bahaya
 yang bisa terjadi dari jenis item pekerjaan yang
 ada
- Mengidentifikasi risiko kecelakaan Mengidentifikasi jenis risiko yang sesuai dengan data kecelakaan kerja serta dari penelitian terdahulu.

3.3 Hasil Survei Pendahuluan

Menganalisa data survei pendahuluan dengan asumsi jika mendapatkan item yang diisi "relevan" maka item itu layak untuk dimasukkan dan dianalisa ulang pada kuisioner utama, terdapat 74 potensi risiko yang relevan dan 5 potensi risiko yang tidak relevan. Penilaian yang bersifat relevan adalah nilai $mean \geq 3$ (Kesuma et al., 2022)

3.4 Analisis Penilaian Potensi Risiko

Dari hasil pada tabel 4 tentang analisa penilaian tingkat risiko dapat diketahui bahwa total risiko dengan kategori *Low* adalah 61 risiko, risiko dengan kategori *Medium* adalah 12 risiko dan risiko kategori *Very High* adalah 1 risiko. (Australia & Madill, 2003)

3.5 Identifikasi Sumber Penyebab Kecelakaan dengan Metode Bowtie

Proses pengambilan data interview dilakukan kepada beberapa responden yang berkecimpung dalam pelaksanaan pembangunan gedung TPQ yakni 2 orang guna mengetahui penyebab, dampak dan faktor eskalasi untuk pekerjaan dengan nilai tingkat risiko tinggi. Penyebab kecelakaan kerja dari hasil matriks penilaian peringkat risiko yang paling sering terjadi (*Very High*) terdapat pada pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding dengan bahaya penggunaan peralatan pemotong (gerinda) dan potensi risiko pekerja menghirup debu keramik.

Pembahasan identifikasi risiko kecelakaan kerja beserta respon risikonya adalah sebagai berikut :

- Bahaya : Penggunaan Peralatan Pemotong (Gerinda)
- Risiko : Pekerja Menghirup Debu Keramik Alat yang digunakan untuk pekerjaan

Alat yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding pada Proyek Pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai yaitu menggunakan Gerinda Tangan. Berikut adalah penyebab, dampak dan faktor eskalasi yang bisa dilakukan:

A. Threats Measures (Penyebab)

 Pekerja tidak memakai masker pada saat pemotongan keramik Kontrol:


- Disediakan APD oleh pihak kontraktor
 - Penyediaan APD yang diperlukan pekerja, serta menerapkan atau memberlakukan kepada setiap pekerja wajib menggunakan APD saat melaksanakan pekerjaan.
- Pengarahan terkait keselamatan oleh tim K3:
 Safety talk adalah salah satu cara untuk pencegahan kecelakaan di proyek.

B. Consequences (Dampak)


- Gangguan Pernafasan, Kontrol:
 - Tim pertolongan:
 - Tim pertolongan adalah tindakan pertolongan yang diberikan kepada orang khususnya disini adalah korban dengan gejala gangguan pernafasan, agar tidak semakin memburuk.
 - Memanggil ambulance dan membawa ke rumah sakit terdekat:
 Apabila terjadi kecelakaan ringan maupun berat penangangan yang harus dilakukan harus sesuai prosedur dengan cara membawa pekerja ke rumah sakit agar mendapatkan penanganan secara medis.
 - Penggunaan APD lengkap: Penggunaan APD secara lengkap untuk menghindari risiko kecelakaan kerja baik yang ringan maupun berat.

C. Faktor Eskalasi

- Pekerja menyepelekan pekerjaan tersebut dan menolak menggunakan APD, Kontrol:
 - Memberi arahan sebelum bekerja/briefing tentang pentingnya menggunakan APD saat bekerja khususnya memakai masker pada saat melaksanakan pekerjaan pemotongan keramik.



Gambar 3.1 Diagram bowtie pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding Sumber: Olahan Peneliti (2023)



Gambar 3.2 Diagram bowtie pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding dengan faktor eskalasi dampak dan ontrol faktor eskalasi Sumber: Olahan Peneliti (2023)

KESIMPULAN

Risiko kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai di Graha Kembangan Asri Gresik yang sering terjadi yakni :

 Pekerjaan pemasangan keramik lantai dan dinding dengan bahaya penggunaan peralatan pemotong (gerinda) dan risiko pekerja menghirup debu keramik

Sumber, Akibat, dan respon risiko kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai di Graha Kembangan Asri Gresik:

- a. Penyebab Pekerja tidak memakai masker pada saat pemotongan keramik
- b. DampakGangguan pernafasan
- Faktor eskalasi
 Pekerja menyepelekan pekerjaan tersebut dan menolak memakai APD

Tabel 3.1 Analisa Penilaian Peringkat Risiko

No Pekcrjaan Potensa Risiko Sumber Probab Rankin Impact I		· ·		Analisa Penila		<u> </u>			- ·	3.5.11
Menggunakan lafa berat untuk pembersihan lahan yang tidak steril Jokasi Johasi	No	Jenis	Bahaya	Potensi	Sumber	Probab	Rankin	Impact	Rangki	Matriks
Menggunakan alah berat untuk pembersihan lahan Pekerjaan Awal persitapan Lokasi Lokasi alam/material stahan yang tidak steril Pemasangan pagar proyek Aa. Pekerja latertimpa tertimpa della pekerjaan becck dan licin dan urugan diat berat ketika pekerjaan galian dan urugan diat berat ketika dan urugan diat berat ketika pekerjaan galian dan urugan diat berat ketika dan urugan diat berat ketika dan urugan diat berat ketika pekerjaan galian dan urugan diat berat ketika dan dan urugan diat berat ketika dan dan urugan diat berat ketika dan dan urugan diat berat delika dan urugan diat berat delika dan urugan diat berat delika dan dan dan dan dan dan dan dan dan da	mor	Pekerjaan		Risiko			g	Index (II)	ng	
1										
Pekerjaan						(PI)				
Pekerjaan	1		Menggunakan	1a. Alat berat	(Brama	8.8%	1	10%	1	L
Pekerjaan						,,,,,	_		_	
Islahan										
Pekerjaan Awal				lainnya di	awati,					
Persiapan		Pekerjaan		•	2021)					
Second S	2			2a. Pekerja	`	35%	2	20,5%	2	L
Steril Senda tajam 2021		persiapan								
Pemasangan pagar proyek										
Pemasangan pagar proyek Pekerja tanah yang tidak stabil Pekerja tanah yang tanah yang tidak stabil Pekerja tanah yang tanah yang tanah yang tanah yang tanah yang tanah yang t			steril	benda tajam						
Pagar proyek						1		10.00		
Menggunakan Calan	3					17,7%	1	18,3%	1	L
Van			pagar proyek							
A										
A										
4 Kondisi permukaan tanah yang tidak stabil 4a. Pekerja (Brama ntio & Rachm awati, 2021) 4c. Alat berat jatuh 4c. Alat berat jatuh 2021) 4c. Alat berat jatuh 4d. Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan (Excavator, com pactor, dumptruc k, bore pile, Mini crane) 4a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4b. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat jatuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 4c. Alat berat terribrosok/ja 4c. Alat berat terribrosok/ja tuh 4c. A					2021)					
A					(Brama	20%	2	20%	2	L
A Kondisi permukaan tanah yang tidak stabil 4b. Pekerja terperosok/ja tuh 15,5% 1 13,3% 1 L					,		_		_	
Pekerjaan dain dan Urugan					Rachm					
Pekerjaan dain dan dan Urugan	4		Kondisi							
Tanah yang tidak stabil 4b. Pekerja (Brama ntio & Rachm awati, 2021) 4c. Alat berat jatuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 2021) 4c. Alat berat jatuh 5a. Pekerja (Brama awati, 2021) 4c. Alat berat jatuh 5a. Pekerja (Brama ntio & Rachm awati, 2021) 4c. Alat berat jatuh 5a. Pekerja (Brama ntio & Rachm awati, 2021) 4c. Alat berat kerperosok/ja tuh 4c. Alat berat kerperosok/ja										
Tuh Rachm awati, 2021 20% 2 20% 2 2 2 2 2 2 2 2 2			tanah yang tidak	4b. Pekerja	(Brama	15,5%	1	13,3%	1	L
Ac. Alat berat jatuh			stabil	terperosok/ja	ntio &					
Sekerjaan Galian dan Urugan				tuh	Rachm					
Sekerjaan Galian dan Urugan										
Pekerjaan Galian dan Urugan										
Pekerjaan Galian dan Urugan					`	20%	2	20%	2	L
Pekerjaan Galian dan Urugan				jatuh						
Pekerjaan Galian dan Urugan										
Pekerjaan Galian dan Urugan										
Galian Urugan Galian Valian Galian Urugan Galian Valian Galian	5	Pekeriaan	Kondisi tanah	5a Pakaria		17 7%	1	17.7%	1	T
Urugan					,	17,770	1	17,770	1	L
Continue			beeck dan nem							
Color Colo				tan						
6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Brama ntio & Rachm awati, 2021) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Brama awati, 2021) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Brama awati, 2021) 6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Brama awati, 2021) 7 Lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L										
6 Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 Pekerja (Brama awati, 2021) 6 Description of the compact of the c				6a. Pekerja	,	20%	2	20%	2	L
Menggunakan alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane)										
Alat berat ketika pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane)				berat	Rachm					
6 pekerjaan galian dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 de dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) 6 de dan urugan (Excavator,com menabrak peralatan/ma awati, terial lainnya di lokasi 6 de da de										
dan urugan (Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) di lokasi 6c. Pekerja tertimpa ntio & Rachm awati, awati, tertimpa ntio & Rachm awati, tertimpa ntio & Rachm awati, ali lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L										
(Excavator,com pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane) Mini crane C. Pekerja tertimpa material Rachm awati, 2021	6				,	40%	3	20%	2	M
pactor,dumptruc k, bore pile, Mini crane)										
k, bore pile, Mini crane) terial lainnya di lokasi 6c. Pekerja (Brama ntio & Rachm awati, 2021) Lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L			,							
Mini crane) di lokasi										
6c. Pekerja (Brama 11,1% 1 11,6% 1 L tertimpa ntio & Rachm awati, 2021) Lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L					2021)					
tertimpa ntio & Rachm awati, 2021) Lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L			ivilli cialle)		(Bromo	11 10/	1	11.60/	1	T
material Rachm awati, 2021)						11,1%	1	11,0%	1	L
awati, 2021)										
2021)				macma						
7 Lubang galian 7a. Pekerja (Brama 15,5% 1 21,6% 2 L										
	7		Lubang galian	7a. Pekeria		15,5%	1	21,6%	2	L

				Rachm awati,					
			8a. Pekerja	2021) (Brama	17,7%	1	17,7%	1	L
		Alat yang	tersengat aliran listrik karena konsleting	ntio & Rachm awati, 2021)	17,770	•	17,770	•	S
8		Alat yang memakai sumber listrik (Genset)	8b. Ada kebakaran akibat konsleting listrik	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	2	20%	2	L
			9a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	40%	3	30%	2	М
9		Pemasangan strouss dan pengecoran	9b. Pekerja terkena swing material	(Sari Utami Dewi, 2022)	13,3%	1	10%	2	L
			9c. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	13,3%	1	25%	2	L
	Pekerjaan Strouss, Plat Setempat,		10a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	40%	3	30%	2	M
10	dan Sloof.	Pemasangan plat setempat, bekisting, dan pengecoran.	10b. Pekerja terkena material, palu, paku, dll.	(Sari Utami Dewi, 2022)	30%	2	52,2%	3	М
			10c. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	11,1%	1	25%	2	L
			11a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	8,8%	1	30%	2	L
11		Pemasangan sloof,bekisting, dan pengecoran.	11b. Pekerja terkena material, palu, paku, dll.	(Sari Utami Dewi, 2022)	30%	2	44,4%	3	М
			11c. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	11,1%	1	35%	2	L
			12a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	8,8%	1	35%	2	L
			12b. Pekerja terkena swing material	(Sari Utami Dewi, 2022)	11,1%	1	11,6%	1	L

12		Pemasangan kolom, bekisting, dan	12c. Pekerja terjepit besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	20%	2	20%	2	L
		pengecoran	12d. Pekerja terkena material,palu , paku, dll.	(Sari Utami Dewi, 2022)	35%	2	52,2%	3	М
			12e. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	8,8%	1	35%	2	L
			12f. Pekerja terjatuh	Olahan Peneliti (2023)	20%	2	20%	2	L
			13a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	40%	3	30%	2	M
	Pekerjaan Kolom,		13b. Pekerja terkena swing material	(Sari Utami Dewi, 2022)	11,1%	1	11,1%	1	L
13	Balok, dan Plat Lantai.	Pemasangan balok, bekisting, dan pengecoran.	13c. Pekerja terjepit besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	20%	2	20%	2	L
			13d. Pekerja terkena material, palu, paku, dll.	(Sari Utami Dewi, 2022)	30%	2	52,2%	3	М
			13e. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	8,8%	1	35%	2	L
			13f. Pekerja terjatuh	Olahan Peneliti (2023)	17,7%	1	17,7%	1	L
			14a. Pekerja terkena material besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	40%	3	35%	2	М
14		Pemasangan plat	14b. Pekerja terjepit besi	(Sari Utami Dewi, 2022)	17,7%	1	17,7%	1	L
		lantai, bekisting dan pengecoran.	14c. Pekerja terkena material, palu, paku, dll.	(Sari Utami Dewi, 2022)	30%	2	44,4%	3	М
			14d. Material beton mengenai pekerja	Olahan Peneliti (2023)	11,1%	1	35%	2	L

			14e. Pekerja terjatuh	Olahan Peneliti (2023)	20%	2	20%	2	L
			15a. Pekerja tertabrak alat berat	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	2	20%	2	L
15		Penggunaan alat berat pada saat pengecoran (Concrete mixer,Concrete Pump)	15b. Alat berat menabrak peralatan/ma terial lainnya di lokasi	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	11,1%	1	10,5%	1	L
			15c. Kehilangan kendali dari alat berat	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	2	20%	2	L
16	Pekerjaan	Lokasi pembesian yang tidak steril/tidak bersih	16a. Pekerja tertusuk material yang tajam berserakan	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	35%	2	30%	2	L
17	Penulangan	Pembesian pada ketinggian	17a. Pekerja terjatuh dari ketinggian	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	2	17,7%	1	L
			17b. Pekerja tertimpa material/pera latan yang jatuh dari ketinggian.	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	17,7%	1	17,7%	1	L
			18a. Pekerja terkena material pipa	(Ramad hani, 2022)	35%	2	30,5%	2	L
18	Pekerjaan Instalasi Air Kotor dan Air Bersih	Pemasangan Plumbing	18b. Pekerja terjatuh dari perancah/sca ffolding	Olahan Peneliti (2023)	20%	2	20%	2	L
19	Pekerjaan	Pemasangan kusen,pintu,dan	19a. Pekerja jatuh dari ketinggian	(Ramad hani, 2022)	20%	2	20%	2	L
	Kusen Pintu dan Jendela	jendela diketinggian	19b. Pekerja terkena pecahan kaca	Olahan Peneliti (2023)	11,1%	1	9,4%	1	L
20	Pekerjaan Pasangan	Pemasangan dinding di	20a. Manpower jatuh dari ketinggian	(Ramad hani, 2022)	20%	2	20%	2	L
	Dinding Bata	tempat tinggi	20b. Material menimpa pekerja	Olahan Peneliti (2023)	17,7%	1	13,3%	1	L
			21a. Pekerja terkena pecahan keramik	(Ramad hani, 2022)	40%	3	25%	2	M

	Pekerjaan		21b. Pekerja	(Brama	67,7%	4	56,6%	3	Н
21	Pemasangan	Penggunaan	menghirup	ntio &	07,770	7	50,070	5	11
21	Keramik	peralatan	debu	Rachm					
	Lantai dan	peratatan	keramik	awati,					
	Dinding	(Gerinda)		2021)					
	2	(Serman)	21c. Pekerja	Olahan	17,7%	1	17,7%	1	L
			terkena alat	Peneliti	, , , , , ,	•	1,,,,,	•	
			pemotong	(2023)					
			21d. Pekerja	Olahan	20%	2	17,7%	1	L
			tersengat	Peneliti	""	=	.,.,.	-	_
			listrik	(2023)					
			22a. Pekerja	(Ramad	20%	2	20%	2	L
			terkena alat	hani,					
			pemotong	2022)					
			22b. Pekerja	(Brama	17,7%	1	17,7%	1	L
22		Penggunaan	tersengat	ntio &					
		peralatan	listrik	Rachm					
		(Gerinda,Bor)		awati,					
				2021)					
			22c.	Olahan	20%	2	20%	2	L
			Terjadinya	Peneliti					
			kebakaran	(2023)					
			akibat						
			terjadinya						
			konsleting						
<u> </u>			listrik						
	D.1 .		23a. Pekerja	Olahan	20%	2	20%	2	L
	Pekerjaan		jatuh dari	Peneliti					
	Plafond	_	tempat tinggi	(2023)			1		
23		Pemasangan	23b. Pekerja	(Brama	11,1%	1	11,1%	1	L
		rangka plafond	tertimpa	ntio &					
			material/pera	Rachm					
			latan yang	awati,					
			jatuh dari	2021)					
			tempat tinggi	(D 1	200/		17.70		
			24a. Pekerja	(Ramad	20%	2	17,7%	1	L
			tersengat	hani,					
			listrik	2022)	200/		200/		т
24	Dalzariaan	Domeson	24b.	(Brama	20%	2	20%	2	L
24	Pekerjaan Instalasi	Pemasangan listrik pada	Terjadinya kebakaran	ntio &					
	Listrik	1	akibat	Rachm					
	LISHIK	ketinggian		awati, 2021)					
			terjadinya konsleting	2021)					
			listrik						
			24c. Pekerja	Olahan	20%	2	20%	2	L
			jatuh dari	Peneliti	2070	4	2070	4	
			perancah/sca	(2023)					
			ffolding	(2023)					
			25a. Pekerja	(Ramad	20%	2	20%	2	L
			terkena alat	hani,	2070	2	2070	2	
			pemotong	2022)					
			25b. Pekerja	(Brama	40%	3	30%	2	M
25		Penggunaan	terkena api	ntio &	7 0 /0	3	3070	4	141
23		peralatan	las	Rachm					
	Pekerjaan	(Gerinda,Bor,M	1415	awati,					
	Railing dan	esin Las)		2021)					
	Pagar	2000)	25c. Pekerja	Olahan	8,8%	1	9,4%	1	L
			terkena besi	Peneliti	0,070	1		1	
			ionicia ocoi	(2023)					
	<u>I</u>	<u> </u>	İ	(2023)			1		ı

			25d. Pekerja tertimpa bekisting yang ambruk/robo h	Olahan Peneliti (2023)	20%	1	20%	2	L
26		Pemasangan railing dan pagar	26a. Pekerja tertimpa material yang roboh/ambru k	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	1	20%	2	L
27		Alat yang menggunakan	27a. Pekerja tersengat aliran listrik	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	17,7%	1	17,7%	1	L
		sumber listrik (Genset)	27b. Terjadi kebakaran akibat konsleting listrik	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	20%	2	20%	2	L
28	Pekerjaan Atap	Pemasangan	28a. Pekerja terjatuh dari ketinggian	Olahan Peneliti (2023)	20%	2	20%	2	L
		atap pada ketinggian	28b. Pekerja tertimpa material/pera latan yang jatuh dari ketinggian	(Brama ntio & Rachm awati, 2021)	17,7%	1	18,3%	1	L
	Pekerjaan Pengecatan		29a. Pekerja jatuh dari tempat tinggi	(Ramad hani, 2022)	20%	2	20%	2	L
29	dan Waterproffin g	Pengecatan di tempat tinggi	29b. Pekerja tertimpa material/pera latan yang jatuh dari tempat tinggi	Olahan Peneliti (2023)	17,7%	1	16,1%	1	L

DAFTAR PUSTAKA

Antonius Aliyojo, B. W. I. J. (2021). Bow Tie Analysis Analisis Dasi Kupu-kupu. www.lspmks.-

Australia, S., & Madill, K. (2003). AS NZS 4360: 1999 Risk Management.

Bramantio, B., & Rachmawati, F. (2021). Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode Bowtie pada Proyek The Grandstand Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2), D170– D175.

Kesuma, P. A., Rohman, M. A., & Arif Prastyanto, C. (2022). Analysing the root cause of the damage risk in heavy vehicles to reduce traffic congestion. *International Journal of Construction Management*, 22(10), 1872–

1883.

https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1742 639

Prafitasiwi, A. G., Rohman, M. A., & Alfianidah, R. (2023). Identifikasi Hambatan Pada Bangunan Gedung Kampus Dalam Ketercapaian Kebijakan Sustainable Development Goals. *Jurnal Rekayasa Sipil Dan Lingkungan; Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Rekayasa Sipil Dan LingkunganDO - 10.19184/Jrsl.V7i1.37643*. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JRSL/article/view/37643

Ramadhani, G. (2022). ANALISIS RISIKO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PEMBANGUNAN HOTEL JL. S. PARMAN KOTA SAMARINDA. KURVA MAHASISWA, 12(1), 32–48. Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung TPQ 2 Lantai Menggunakan Metode Bowtie

- Ramli, S. (2011). Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management (S. Ramli, Ed.).
- Sari Utami Dewi, D. N. A. C. C. M. A. S. (2022).

 Study of the Implementation of Occupational
 Safety and Health on the Success of
 Construction Projects (Case Study: UIN
 Raden Intan Lampung Building Development
 Project). In *Jurnal Teknika Sains* (Vol. 07).